

Resumen de la auditoría

Crockett Cogeneration, L.P.
Crockett (California)

Historial de accidentes:

Las instalaciones no han tenido incidentes relacionados con los materiales regulados de CalARP en los últimos cinco años.

Introducción


La oficina de Programas de Materiales Peligrosos de Salud del condado de Contra Costa (Contra Costa Health Hazardous Materials Programs, CCHHMP) realizó una inspección/auditoría completa de las políticas y los procedimientos desarrollados por Crockett Cogeneration, L.P. (Crockett Cogeneration), ubicado en 550 Loring Avenue en Crockett. Dicha auditoría se llevó a cabo durante el verano de 2023 y evaluó el cumplimiento del Programa de Prevención de Descargas Accidentales en California (California Accidental Release Prevention, CalARP). El programa CalARP requiere el desarrollo de programas de prevención como mantenimiento, procedimientos operativos, seguridad del contratista, capacitación del personal, investigación de incidentes y comprensión de los peligros presentes en la planta. La inspección examinó los sistemas de gestión establecidos para implementar estos programas, así como el programa de respuesta a emergencias de la planta. Dicho programa asegura que la planta esté preparada para responder a una emergencia que involucre una sustancia química peligrosa.

CCHHMP revisa los programas de seguridad individuales por medio de un cuestionario de hasta 105 preguntas durante el proceso de auditoría de la regulación CalARP para una planta como Crockett Cogeneration. La auditoría de cumplimiento con CalARP realizada por CCHHMP en 2023, generó 6 medidas correctivas para ser implementadas por Crockett Cogeneration, así como cuatro sugerencias, útiles para prevenir de accidentes.

Basados en nuestra auditoría/inspección, muchos de los programas de prevención generalmente cumplen con los requisitos reglamentarios. A continuación, se identifican algunos temas notables encontrados, tanto buenos como malos.

Elementos notables:

- **Administración:** El sistema de administración de la instalación está establecido para mantener el programa CalARP en cumplimiento.
- **Información de seguridad:** La instalación mantiene información detallada asociada con el diseño y la construcción del equipo en el proceso.
- **Procedimientos:** La instalación mantiene procedimientos operativos detallados para gestionar eficazmente el proceso de amoníaco acuoso. Sin embargo, se tienen que revisar anualmente de forma consistente.
- **Auditoría Interna:** La auditoría interna no se realizó dentro del plazo reglamentario permitido.
- **Capacitación:** Se necesitan mejoras en los métodos para documentar la capacitación de actualización de operadores. Se desarrolló un programa de capacitación para los empleados del mantenimiento.
- **Mantenimiento:** Las inspecciones de equipos de proceso se realizaron adecuadamente.



Información adicional

Para revisar el informe completo de auditoría de seguridad, visite la biblioteca Crockett Library en 991 Loring Avenue, Crockett, CA 94525, o llame al 925-655-3200 para obtener una cita para ver el informe en las oficinas del Programa CCHHMP

Para obtener más información, o si tiene preguntas o comentarios sobre esta instalación o la auditoría, envíe un correo electrónico a Hazmat.ARPteam@cchealth.org

