

Resumen de la auditoría

Sunset Packing & Cooling

Brentwood, California

Historial de accidentes:

En este establecimiento no ocurrió ningún incidente relacionado con los materiales regulados por el CalARP en los últimos cinco años.

Presentación


Los Programas de Materiales Peligrosos de los Servicios de Salud de Contra Costa (Contra Costa Health Services Hazardous Materials Programs, CCHSHMP) llevaron a cabo una auditoría/inspección exhaustiva de las políticas y los procedimientos que desarrolló Sunset Packing & Cooling (Sunset), ubicado en 830 Sunset Road, Brentwood. Esta auditoría se llevó a cabo durante el verano de 2021 para evaluar el cumplimiento del Programa de Prevención de Descargas Accidentales en California (California Accidental Release Prevention, CalARP). El programa CalARP requiere la elaboración de programas de prevención que aborden aspectos tales como el mantenimiento, los procedimientos operativos, la seguridad de los contratistas, la capacitación del personal, las investigaciones de incidentes y la comprensión de los riesgos del establecimiento. La inspección también examina los sistemas de administración para implementar estos programas y el programa de respuesta ante emergencias en las instalaciones a fin de garantizar que la planta esté preparada para responder ante una emergencia que involucre sustancias químicas peligrosas.

Durante una auditoría exhaustiva del CalARP para una planta como Sunset, CCHSHMP revisa los programas de seguridad individuales por medio de un cuestionario de hasta 110 preguntas. La auditoría del CalARP 2021 de CCHSHMP en Sunset, dio como resultado 8 acciones correctivas para que Sunset las implemente y aproximadamente otro punto que no es obligatorio, pero que puede ser útil para la prevención de accidentes.

Con base a nuestra inspección/auditoría, algunos programas de prevención no cumplieron con los requerimientos obligatorios. A continuación, se indican algunos aspectos destacados, tanto positivos como negativos.

Aspectos destacados:

- **Respuesta ante emergencias:** El CCHSHMP descubrió que, aunque el centro tiene un programa de respuesta ante emergencias, necesitan asegurarse de que se hayan completado los simulacros en los que participan los socorristas locales y que la información de contacto de CCHSHMP esté actualizada.
- **Mantenimiento:** El CCHSHMP encontró que mientras el centro realizaba inspecciones para asegurar la integridad mecánica del sistema, los elementos de acción de estas revisiones no se completaron y vencieron.
- **Revisión de peligros:** El centro completó un estudio de reelección para asegurar que los sistemas de refrigeración de amoníaco dispongan de todas las salvaguardias necesarias. Sin embargo, es necesaria una mejora para documentar las soluciones implementadas. El CCHSHMP comprobó que algunas recomendaciones no se han completado y que han pasado su fecha de vencimiento.



Información adicional

Para revisar el informe completo de auditoría de seguridad, visite la biblioteca Brentwood en 104 Oak Street, Brentwood, CA 94513 o llame al 925-655-3200 para obtener una cita para ver el informe en las oficinas de CCHMP

Si desea obtener más información, o hacer preguntas o comentarios relacionados con este establecimiento o la auditoría, envíe un mensaje de correo electrónico a:

ARPTeam@hsd.cccounty.us



Octubre de 2022