

Resumen de la auditoría

Ramar Foods
Pittsburg, California

Historial de accidentes:

Este establecimiento no tuvo ningún incidente relacionado con los materiales regulados por el Programa de Prevención de Derrames Accidentales de California (CalARP) en los últimos cinco años.

Introducción

La división de Programas de Materiales Peligrosos del Condado Contra Costa (CCHSHMP) realizó una auditoría/inspección integral de las políticas y los procedimientos desarrollados por Ramar Foods (Ramar), ubicada en 1101 Railroad Lane, en Pittsburg. Esta auditoría se llevó a cabo durante el otoño de 2021 para evaluar el cumplimiento del Programa de Prevención de Derrames Accidentales de California (CalARP). El CalARP requiere la elaboración de programas de prevención que aborden aspectos como el mantenimiento, los procedimientos operativos, la seguridad de los contratistas, la capacitación del personal, las investigaciones de incidentes y la comprensión de los peligros de la planta. La inspección también examina los sistemas de administración establecidos para implementar estos programas y el programa de respuesta ante emergencias en la planta a fin de garantizar la preparación de la planta para responder ante una emergencia que involucre sustancias químicas peligrosas.

Durante una auditoría conforme al CalARP para una planta como Ramar, CCHSHMP revisa programas de seguridad individuales mediante un cuestionario de hasta 110 preguntas. La auditoría conforme al CalARP llevada a cabo por CCHSHMP en Ramar, en 2021 dio como resultado 7 medidas correctivas de implementación por parte de Ramar y otros 14 puntos que no son obligatorios, pero que pueden ayudar a mejorar la prevención de accidentes.

Según nuestra auditoría/inspección, muchos programas de prevención cumplieron con los requisitos reglamentarios. Se identifican ciertos programas de prevención que necesitan mejorar para cumplir con los requisitos reglamentarios. A continuación se indican algunos puntos importantes, tanto buenos como malos.

Aspectos destacados:

- **Autoauditoría:** El mecanismo debe documentar mejor las resoluciones y las fechas de finalización de los elementos de acción de la auditoría de cumplimiento.
- **Procedimientos operativos:** Los procedimientos operativos deben actualizarse para reflejar el sistema actual.
- **Revisión de peligros:** La instalación debe documentar la finalización de los elementos de acción relacionados con la evaluación sísmica.
- **Respuesta de emergencia:** El Plan de Acción de Emergencia debe actualizarse con la información de contacto más actualizada para el equipo de respuesta a emergencias para CCHSHMP.



Información adicional

Para revisar el informe completo de la auditoría de seguridad, visite la Biblioteca de Pittsburg ubicada en 80 Power Ave, Pittsburg, CA 94565 o llame al 925-655-3200 para pedir una cita a fin de ver el informe en las oficinas de CCHSHMP.

Si desea obtener más información o, si tiene preguntas o comentarios relacionados con este establecimiento o la auditoría, envíe un mensaje de correo electrónico a Hazmat.Arpteam@cchealth.org.



PROGRAMAS DE MATERIALES
PELIGROSOS