

Resumen de auditoría

Eco Services
Martinez, California

Historial de accidentes:

Este establecimiento no ha tenido ningún incidente relacionado con los materiales regulados por el Programa de Prevención de Descargas Accidentales de California (CalARP, por sus siglas en inglés) en los últimos cinco años.

Introducción

La división de Programas de Materiales Peligrosos de Contra Costa (CCHSHMP, por sus siglas en inglés) realizó una auditoría/inspección integral de las políticas y procedimientos desarrollados por Eco Services, ubicada en 100 Mococo Rd, Martinez. Esta auditoría se llevó a cabo durante la primavera de 2018 para evaluar el cumplimiento del Programa de Prevención de Descargas Accidentales de California (CalARP, por sus siglas en inglés). El programa CalARP requiere la elaboración de programas de prevención que aborden aspectos tales como el mantenimiento, los procedimientos operativos, la seguridad de los contratistas, la capacitación del personal, las investigaciones de incidentes y la comprensión de los riesgos del establecimiento. La inspección también examina los sistemas de administración establecidos para implementar estos programas y el programa de respuesta ante emergencias en la planta esté preparada para responder ante una emergencia que involucre sustancias químicas peligrosas.

Durante una auditoría exhaustiva conforme al CalARP para una planta como Eco Services, CCHMP revisa programas de seguridad individuales mediante un cuestionario de hasta 235 preguntas. La auditoría conforme al CalARP llevada a cabo por CCHMP en Eco Services en 2018 dio como resultado 7 medidas correctivas de implementación por parte de Eco Services y aproximadamente otros 13 puntos que no son obligatorios, pero que pueden ayudar a la prevención de accidentes.

Sobre la base de nuestra auditoría/inspección, muchos de los programas de prevención cumplieron en general con los requisitos reglamentarios. Se identifican ciertos programas de prevención que necesitan mejorar para cumplir con los requisitos reglamentarios. A continuación, se indican algunos aspectos destacados, tanto positivos como negativos.

Elementos notables:

- **Administración:** El establecimiento cuenta con un equipo de liderazgo estable que ha ayudado a mantener la eficacia del sistema de gestión que supervisa los requisitos del Programa CalARP.
- **Investigación de incidentes:** El establecimiento tiene un método adecuado para investigar incidentes.
- **Auditorías autogestionadas:** El establecimiento realiza auditorías autogestionadas, pero debe seguir el cronograma para realizar auditorías autogestionadas y resumir los resultados en un informe.
- **Capacitación:** El establecimiento cuenta con un programa de capacitación bien desarrollado.
- **Mantenimiento:** El establecimiento tiene un programa de mantenimiento integral, pero hubo retrasos en completar algunas de las actividades de mantenimiento en el proceso cubierto.
- **Procedimientos operativos:** El establecimiento ha elaborado procedimientos operativos por escrito que se utilizan para manejar los equipos para procesos cubiertos.
- **Información de seguridad:** El establecimiento tiene un programa de información de seguridad completo en su lugar, pero necesita asegurarse de mantener los P&ID actualizados.

Información adicional

Para revisar el informe completo de la auditoría de seguridad, visite la Biblioteca de Martinez sita en 740 Court St., Martinez, CA 94553 o llame al 925-655-3200 para pedir una cita a fin de ver el informe en las oficinas de CCHMP.

Si desea obtener más información, o hacer preguntas o comentarios relacionados con este establecimiento o la auditoría, envíe un mensaje de correo electrónico a: Hazmat.Arpteam@cchealth.org



CONTRA COSTA
HEALTH SERVICES
PROGRAMAS DE MATERIALES
PELIGROSOS

