

Resumen de Auditoría

Hasa, Incorporated
Pittsburg, California

Historial de accidentes:

Este establecimiento no ha tenido ningún incidente relacionado con los materiales regulados por el Programa de Prevención de Derrames Accidentales de California (CalARP, por sus siglas en inglés) en los últimos cinco años.

Introducción

La división de Programas de Materiales Peligrosos de Contra Costa Health Services (CCHSHMP), por sus siglas en inglés) realizó una inspección/auditoría integral de las políticas y los procedimientos desarrollados por Hasa, Incorporated (Hasa), ubicada en 1251 Loveridge Road, Pittsburg. Esta auditoría se llevó a cabo durante el verano de 2019, para evaluar el cumplimiento del Programa de Prevención de Descargas Accidentales de California (CalARP). El programa CalARP requiere el desarrollo de programas de prevención que aborden aspectos tales como el mantenimiento, los procedimientos operativos, la seguridad de los contratistas, la capacitación del personal, las investigaciones sobre incidentes y la comprensión de los peligros del establecimiento. La inspección también examina los sistemas de gestión establecidos para implementar estos programas y el programa de respuesta a emergencias en las instalaciones a fin de asegurar que el establecimiento esté preparado para responder ante una emergencia que involucre sustancias químicas peligrosas.

Durante una auditoría exhaustiva del CalARP para un establecimiento como Hasa, CCHSHMP revisa los programas de seguridad individuales por medio de un cuestionario de hasta 238 preguntas. La auditoría conforme al CalARP llevada a cabo por CCHSHMP en Hasa en 2019 dio como resultado 5 medidas correctivas a implementar por parte de Hasa y otros 2 puntos que, aunque no son obligatorios, ayudan a la prevención de accidentes.

Basado en nuestra auditoría/inspección, muchos de los programas de prevención cumplen con los requisitos reglamentarios. A continuación, se indican algunos aspectos destacados, tanto positivos como negativos.


Elementos notables:

- **Administración:** Se observó la existencia de un sistema de gestión eficaz para supervisar los programas de seguridad.
- **Capacitación:** Hasa ha desarrollado un programa de capacitación bien documentado para operadores y personal de mantenimiento.
- **Mantenimiento:** Hasa realiza un mantenimiento preventivo de rutina en el equipo de proceso cubierto.
- **Revisión de peligros:** Se han realizado estudios internos para verificar que las salvaguardas instaladas en los equipos de proceso son adecuadas.
- **Respuesta de emergencia:** Hasa tiene un equipo de respuesta de emergencia en el sitio capacitado para responder a cualquier liberación accidental en el sitio.
- **Procedimientos operativos:** Hasa ha desarrollado procedimientos operativos para que los operadores realicen las tareas requeridas por el proceso.

Información adicional:

Para revisar el informe completo de la auditoría de seguridad, visite la Biblioteca de Pittsburg (*Pittsburg Library*) en 80 Power Avenue, Pittsburg, CA 94565 o llame al 925-335-3200 para pedir una cita a fin de ver el informe en las oficinas de CCHSHMP, situadas en 4585 Pacheco Blvd., Suite 100, Martinez, CA, 94553.

Si desea obtener más información o hacer preguntas o comentarios relacionados con esta planta o con la auditoría, envíe un mensaje de correo electrónico a Hazmat.ARPTeam@cchealth.org



Marzo de 2019